


Symbol	Kolor	oznaczenia kolorów	Uwagi	Symbol	Kolor	oznaczenia kolorów	Uwagi
SDB3		NCS: S 0550-Y10R	Bonowanie niewąglone szer. 20m, w gr. struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.2, lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonac wg wytycznych producenta	WSO			Wymiana stolarki okiennej
SDB4		NCS: S 0550-Y10R	Bonowanie niewąglone szer. 20m, w gr. struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.2, lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonac wg wytycznych producenta	R			Rytna z blachy ocynkowanej - średnica istniejąca
BL1		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie farbą olejną	RS			Rura spustowa z blachy ocynkowanej - średnica istniejąca
BL2		NCS: S 3010-R90B	Malowanie farbą olejną	ISTN			Skryzka instalacji elektrycznej
K		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie korników farbą silikonową np. firmy Dryvit System Dryplastation - farba Sistar lub alternatywna innego producenta o takich samych parametrach, wykonac wg wytycznych producenta	DO+WSO			Demontaż okiennic i wymiana stolarki okiennej
CT		NCS: S 5010-R90B	Tynkowanie tyłkiem akrylowym np. firmy Dryvit System Oculastion - tynk rozpuszczalny w benzynie lub alternatywny inny o takich samych parametrach, wykonac wg wytycznych producenta	IO			Instalacja odgrzewowa
ST1		NCS: S 0550-Y10R	Tynkowanie tyłkiem akrylowym np. firmy Dryvit System Oculastion - tynk rozpuszczalny w benzynie lub alternatywny inny o takich samych parametrach, wykonac wg wytycznych producenta	DD			Docieplenie stropodachu - wstruszczenie w przestrzeń wentylowaną stropodachu warstwy granulat werty mierzalnej o gr 20cm, podłogę malować Dryplastatem i wykonać posadzkę
ST2		RAL: 2004	Tynkowanie tyłkiem akrylowym np. firmy Dryvit System Oculastion - tynk rozpuszczalny w benzynie lub alternatywny inny o takich samych parametrach, wykonac wg wytycznych producenta	DDW			Docieplenie stropodachu - deski rury papy termozgrzewalnej, 5cm, werty mierzalnej np Dach Rock, 10 cm werty mierzalnej np Spod Rock firmy Rockwool
ST3		NCS: S 3010-R90B	Tynkowanie tyłkiem akrylowym np. firmy Dryvit System Oculastion - tynk rozpuszczalny w benzynie lub alternatywny inny o takich samych parametrach, wykonac wg wytycznych producenta	ISTND			Istniejące zadziorniki nad wejściem do budynku
ST4		RAL: 3002	Tynkowanie tyłkiem akrylowym np. firmy Dryvit System Oculastion - tynk rozpuszczalny w benzynie lub alternatywny inny o takich samych parametrach, wykonac wg wytycznych producenta	OPS			Profile styropianowe
ZC			Zabezpieczenie okolic od góry płynu folię np. SackDac firmy Dryvit lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonac wg wytycznych producenta				
WSD			Wymiana stolarki drzwiowej				

UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBRÓBK
BLACHARSKIE PRZY PŁYtach BALKONOWYCH
WYMIENIĆ NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ

UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE
WYMIARY W PROJEKIE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA
BUDOWIE

NOWOCZESNEBIURA.PL					
Inwestor		Gmina, Józef Łaskowski		55-012 Kamieniec Wł., ul. Włodawska 72	
Adres		ul. Wincentego Witosa 24		tel.: (71) 787-37-60, tel. kom. 0501-427-515	
Obiekt		Budynek mieszkalny		e-mail: wg@nowoczesnebiura.pl	
Adres		ul. Techników 19-21			
Temat rysunku		ELEWACJA PÓŁNOCA, PÓŁDNIOWA			
Branda		Imię i Nazwisko		Data	Nr Upraw
Projektował		arch. Władysław Szarek		06.2009	25/05/DOJA
Opracował		Eżebeta Guzik, Agnieszka Komacka, Mateusz Skasiński			
Sprawdził		arch. Marek Strópy			24391/UW
Projektował		mgr inż. Andrzej Jasiewicz		06.2009	27/08
Sprawdził		mgr inż. Wojciech Jasiewicz			88/DOŚ/04
J.83/2009/T19		1:100		PROJEKT BUDOWLANY	
Nr Projektu		Skala		Faza	
				BRANDA	
				Nr rysunku	



Symbol	Kolor	oznaczenia kolorów	Uwagi	Symbol	Kolor	oznaczenia kolorów	Uwagi
SDB3		NCS: S 0550-Y10R	Bonowanie niewąglone szer. 20m, w gr. struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.2, lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonac wg wytycznych producenta	WSO			Wymiana stolarki okiennej
SDB4		NCS: S 0550-Y10R	Bonowanie niewąglone szer. 20m, w gr. struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.2, lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonac wg wytycznych producenta	R			Rytna z blachy ocynkowanej - średnica istniejąca
BL1		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie farbą olejną	RS			Rura spustowa z blachy ocynkowanej - średnica istniejąca
BL2		NCS: S 3010-R90B	Malowanie farbą olejną	ISTN			Skryzka instalacji elektrycznej
K		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie korników farbą silikonową np. firmy Dryvit System Dryplastation - farba Sistar lub alternatywna innego producenta o takich samych parametrach, wykonac wg wytycznych producenta	DO+WSO			Demontaż okiennic i wymiana stolarki okiennej
CT		NCS: S 5010-R90B	Tynkowanie tyłkiem akrylowym np. firmy Dryvit System Oculastion - tynk rozpuszczalny w benzynie lub alternatywny inny o takich samych parametrach, wykonac wg wytycznych producenta	IO			Instalacja odgrzewowa
ST1		NCS: S 0550-Y10R	Tynkowanie tyłkiem akrylowym np. firmy Dryvit System Oculastion - tynk rozpuszczalny w benzynie lub alternatywny inny o takich samych parametrach, wykonac wg wytycznych producenta	DD			Docieplenie stropodachu - wstruszczenie w przestrzeń wentylowaną stropodachu warstwy granulat werty mierzalnej o gr 20cm, podłogę malować Dryplastatem i wykonać posadzkę
ST2		RAL: 2004	Tynkowanie tyłkiem akrylowym np. firmy Dryvit System Oculastion - tynk rozpuszczalny w benzynie lub alternatywny inny o takich samych parametrach, wykonac wg wytycznych producenta	DDW			Docieplenie stropodachu - deski rury papy termozgrzewalnej, 5cm, werty mierzalnej np Dach Rock, 10 cm werty mierzalnej np Spod Rock firmy Rockwool
ST3		NCS: S 3010-R90B	Tynkowanie tyłkiem akrylowym np. firmy Dryvit System Oculastion - tynk rozpuszczalny w benzynie lub alternatywny inny o takich samych parametrach, wykonac wg wytycznych producenta	ISTND			Istniejące zadziorniki nad wejściem do budynku
ST4		RAL: 3002	Tynkowanie tyłkiem akrylowym np. firmy Dryvit System Oculastion - tynk rozpuszczalny w benzynie lub alternatywny inny o takich samych parametrach, wykonac wg wytycznych producenta	OPS			Profile styropianowe
ZC			Zabezpieczenie okolic od góry płynu folię np. SackDac firmy Dryvit lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonac wg wytycznych producenta				
WSD			Wymiana stolarki drzwiowej				

UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBRÓBK
BLACHARSKIE PRZY PŁYtach BALKONOWYCH
WYMIENIĆ NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ

UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE
WYMIARY W PROJEKIE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA
BUDOWIE

NOWOCZESNEBIURA.PL					
Inwestor		Gmina, Józef Łaskowski		55-012 Kamieniec Wł., ul. Włodawska 72	
Adres		ul. Wincentego Witosa 24		tel.: (71) 787-37-60, tel. kom. 0501-427-515	
Obiekt		Budynek mieszkalny		e-mail: wg@nowoczesnebiura.pl	
Adres		ul. Techników 19-21			
Temat rysunku		RZUT DACHU			
Branda		Imię i Nazwisko		Data	Nr Upraw
Projektował		arch. Władysław Szarek		06.2009	25/05/DOJA
Opracował		Eżebeta Guzik, Agnieszka Komacka, Mateusz Skasiński			
Sprawdził		arch. Marek Strópy			24391/UW
Projektował		mgr inż. Andrzej Jasiewicz		06.2009	27/08
Sprawdził		mgr inż. Wojciech Jasiewicz			88/DOŚ/04
J.83/2009/T19		1:100		PROJEKT BUDOWLANY	
Nr Projektu		Skala		Faza	
				BRANDA	
				Nr rysunku	