

- 1-went. kotłowni
- 2-went. pokój nauczycielski
- 3-went. pokój dyrektora
- 4-CO olejowe
- CO olejowe

Upewniony
MISTRZ KOMINIARSKI
Wpisany do list. pod nr 573/Dolnośl.
Marek Malinowski

Oława 29.04.2019r.

Opinia Nr 29/2019

Z wyniku przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych
W budynku przy ul. Główna 24 w Miłoszyce
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez

Szkoła Podstawowa

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego pana
Marek Malinowski w celu

- 1.wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie*)
- 2.ustalenie prawidłowości podłączenia*)
- 3.ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń*)
- 4.inwentaryzacja przewodów kominowych do celów projektowych*) – CO gaz

1-Przewód nr 1,2,3 posiadają przekroje około 14/14cm, przewód nr 4 posiada przekrój około 40/40cm.

2-Przewód nr 1 schodzi do kotłowni, przewód nr 2 schodzi do parteru, przewód nr 3 schodzi do I piętra, przewód nr 4 schodzi do kotłowni – około 12mb.

3-Pomieszczenie kotłowni posiada wentylację nawiewną, oraz wentylację wywiewną grawitacyjną podłączoną do przewodu kominowego nr 1.

4-Przewód kominowy nr 4 po odłączeniu kotłów olejowych można wykorzystać do podłączeń nowych urządzeń grzewczych – gazowych.

5-Opis podłączeń na odwrocie opinii.

Opinie sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.(Dz. U. Nr.89. Poz. 414), Rozp.Min. Spraw Wewn. i Adm. Z dnia 16 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.121) , w sprawie ochrony p. poż budynków i innych obiektów bud. i terenów.

Opinię sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem po egz. dla 2 egz Inwestor
a/a

Potwierdzenie odbioru opinii


Dnia podpis

Uwagi:

- 1.Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
- 2.Właściwe podkreślić*)

O p i n i o d a w c a
(uprawniony mistrz kominarski)

Uprawniony
MISTRZ KOMINIARSKI
Wpisany do Rej. pod nr 573/Dolnośl.
Marek Malinowski
Marek Malinowski



- 1-went. kotłowni
- 2-went. pokój nauczycielski
- 3-went. pokój dyrektora
- 4-CO olejowe
- CO olejowe

Upoważniony
 MISTRZ KOMINIARSKI
 Wpisany do Rej. pod nr 573/Dolnośl.
Marek Malinowski
 Marek Malinowski

Oława 29.04.2019r.

Opinia Nr 29/2019

Z wyniku przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych
W budynku przy ul. Główna 24 w Miłoszyce
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez

Szkoła Podstawowa

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego pana
Marek Malinowski w celu

- 1.wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie*)
- 2.ustalenie prawidłowości podłączenia*)
- 3.ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń*)
- 4.inwentaryzacja przewodów kominowych do celów projektowych*) – CO gaz

1-Przewód nr 1,2,3 posiadają przekroje około 14/14cm, przewód nr 4 posiada przekrój około 40/40cm.

2-Przewód nr 1 schodzi do kotłowni, przewód nr 2 schodzi do parteru, przewód nr 3 schodzi do I piętra, przewód nr 4 schodzi do kotłowni – około 12mb.

3-Pomieszczenie kotłowni posiada wentylacje nawiewną, oraz wentylacje wywiewną grawitacyjną podłączoną do przewodu kominowego nr 1.

4-Przewód kominowy nr 4 po odłączeniu kotłów olejowych można wykorzystać do podłączeń nowych urządzeń grzewczych – gazowych.

5-Opis podłączeń na odwrocie opinii.

Opinie sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.(Dz. U. Nr.89. Poz. 414), Rozp.Min. Spraw Wewn. i Adm. Z dnia 16 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.121) , w sprawie ochrony p. poż budynków i innych obiektów bud. i terenów.

Opinię sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem po egz. dla 2 egz. Inwestor
a/a

Potwierdzenie odbioru opinii

Dnia podpis

Uwagi:

- 1.Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
- 2.Właściwe podkreślić*)

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)

Upisany
MISTRZ KOMINIARSKI
Wpisany do Rej. pod nr 573/Dolnośl.
Marek Malinowski